

Abrasivos flexibles - Quick-Change



DISCOS SCM PREMIUM Quick-Change

para acero, acero inoxidable, metales no férricos, plástico y madera



Aplicación

- + Para la reducción de rugosidades, el suavizado de superficies y la limpieza y arranque de cordones de soldadura en los materiales más variados
- + Ideales para zonas de difícil acceso

Recomendación

- + Grano "EXTRA GRUESO/EXTRA MEDIO" para limpiar, desoxidar, rebarbar y para un arranque ligero
- + Grano "GRUESO" para limpiar, desoxidar, eliminar recubrimientos y aplicar "acabado final"
- + Grano "MEDIO" para limpiar materiales ligeros, rebarbar y aplicar "acabado final"
- + Grano "MUY FINO" para la última pasada

Ventajas

- + Tiempo de mecanización mínimo gracias a un manejo y un montaje sencillos
- + Su ámbito de aplicación versátil permite ahorrar de 1 a 3 pasos de trabajo
- + Máxima duración y muy buen arranque

Forma	Número	Dimensión	Especificación	Max. RPM	RPM recomendadas	UE	
	QDISC-VL	34422740	25 x R	SCM A BASTO	25000	15000	50 Pzas.
	34422743	25 x R	SCM A MEDIO	25000	15000	100 Pzas.	
	34422746	25 x R	SCM A MUY FINO	25000	15000	100 Pzas.	
	34580506	38 x R	SCM A BASTO	24000	14500	100 Pzas.	
	34580509	38 x R	SCM A MEDIO	24000	14500	100 Pzas.	
	34580581	38 x R	SCM A MUY FINO	24000	14500	100 Pzas.	
	112543	50 x R	SCM A BASTO	24000	14500	50 Pzas.	
	112546	50 x R	SCM A MEDIO	24000	14500	50 Pzas.	
	112550	50 x R	SCM A MUY FINO	24000	14500	50 Pzas.	
	112589	50 x S	SCM A BASTO	24000	14500	50 Pzas.	
	112590	50 x S	SCM A MEDIO	24000	14500	50 Pzas.	
	112591	50 x S	SCM A MUY FINO	24000	14500	50 Pzas.	
	34072700	75 x R	SCM A EX. BASTO	20000	13000	25 Pzas.	
	112551	75 x R	SCM A BASTO	20000	13000	25 Pzas.	
	34072701	75 x R	SCM A EX. MEDIO	20000	13000	25 Pzas.	
	112581	75 x R	SCM A MEDIO	20000	13000	25 Pzas.	
112588	75 x R	SCM A MUY FINO	20000	13000	25 Pzas.		