

# Abrasivos flexibles - Manguitos



## Manguitos PREMIUM ZA-P41 PC X

para uso universal



### Aplicación

- + Para el mecanizado fino de partes de estampación, superficies interiores de cilindros, tuberías y partes con perforaciones
- + Para el correcto desbarbado de las piezas de trabajo dependiendo del tamaño del grano

### Ventajas

- + Alta dureza para una mayor durabilidad
- + Fácil montaje sobre eje o mandril extensible
- + Uso universal en superficies de difícil acceso gracias a la combinación de zirconio y refrigerante

### Recomendación

- + Grano 36/50/60 para el máximo arranque de material
- + Grano 80/120 para un perfecto acabado de la superficie

Forma	Número	Dimensión	Especificación	Grano	UE
	34593842	10 x 20	ZA-P41	50	100 Pzas.
	34593843	10 x 20	ZA-P41	60	100 Pzas.
	34593844	10 x 20	ZA-P41	80	100 Pzas.
	34593845	10 x 20	ZA-P41	120	100 Pzas.
	34593846	13 x 25	ZA-P41	36	100 Pzas.
	34593847	13 x 25	ZA-P41	50	100 Pzas.
	34593848	13 x 25	ZA-P41	60	100 Pzas.
	34593849	13 x 25	ZA-P41	80	100 Pzas.
	34593850	13 x 25	ZA-P41	120	100 Pzas.
	34593853	15 x 30	ZA-P41	36	100 Pzas.
	34593854	15 x 30	ZA-P41	50	100 Pzas.
	34593855	15 x 30	ZA-P41	60	100 Pzas.
	34593856	15 x 30	ZA-P41	80	100 Pzas.
	34593857	15 x 30	ZA-P41	120	100 Pzas.
	34593858	19 x 25	ZA-P41	36	100 Pzas.
	34593859	19 x 25	ZA-P41	50	100 Pzas.
	34593860	19 x 25	ZA-P41	60	100 Pzas.
	34593861	19 x 25	ZA-P41	80	100 Pzas.
	34593862	19 x 25	ZA-P41	120	100 Pzas.
	34593863	22 x 20	ZA-P41	36	100 Pzas.
34593864	22 x 20	ZA-P41	50	100 Pzas.	
34593865	22 x 20	ZA-P41	60	100 Pzas.	
34593866	22 x 20	ZA-P41	80	100 Pzas.	
34593867	22 x 20	ZA-P41	120	100 Pzas.	
34593868	25 x 25	ZA-P41	36	100 Pzas.	
34593869	25 x 25	ZA-P41	50	100 Pzas.	

ABRASIVOS FLEXIBLES - MANGUITOS

Forma	Número	Dimensión	Especificación	Grano	UE
	34593870	25 x 25	ZA-P41	60	100 Pzas.
	34593871	25 x 25	ZA-P41	80	100 Pzas.
	34593872	25 x 25	ZA-P41	120	100 Pzas.
	34593875	30 x 20	ZA-P41	60	100 Pzas.
	34593876	30 x 20	ZA-P41	80	100 Pzas.
	34593878	30 x 30	ZA-P41	36	100 Pzas.
	34593879	30 x 30	ZA-P41	50	100 Pzas.
	34593880	30 x 30	ZA-P41	60	100 Pzas.
	34593881	30 x 30	ZA-P41	80	100 Pzas.
	34593882	30 x 30	ZA-P41	120	100 Pzas.
	34593883	38 x 25	ZA-P41	36	100 Pzas.
	34593884	38 x 25	ZA-P41	50	100 Pzas.
	34593885	38 x 25	ZA-P41	60	100 Pzas.
	34593886	38 x 25	ZA-P41	80	100 Pzas.
	34593887	38 x 25	ZA-P41	120	100 Pzas.
	34593888	45 x 30	ZA-P41	36	100 Pzas.
	34593889	45 x 30	ZA-P41	50	100 Pzas.
	34593890	45 x 30	ZA-P41	60	100 Pzas.
	34593891	45 x 30	ZA-P41	80	100 Pzas.
	34593892	45 x 30	ZA-P41	120	100 Pzas.
	34593893	51 x 25	ZA-P41	36	100 Pzas.
	34593894	51 x 25	ZA-P41	50	100 Pzas.
	34593895	51 x 25	ZA-P41	60	100 Pzas.
	34593896	51 x 25	ZA-P41	80	100 Pzas.
	34593897	51 x 25	ZA-P41	120	100 Pzas.
	34593898	60 x 30	ZA-P41	36	50 Pzas.
	34593899	60 x 30	ZA-P41	50	50 Pzas.
	34593900	60 x 30	ZA-P41	60	50 Pzas.
	34593901	60 x 30	ZA-P41	80	50 Pzas.
	34593902	60 x 30	ZA-P41	120	50 Pzas.