

# Flexibilní brusiva - Quick-Change



## Výseky PREMIUM A-P01 PE X Y Quick Change

na ocel, neželezné kovy, plasty a dřevo



### Určeno pro

- + Výroba forem a modelů, montáž a opravy vozidel, letecký a kosmický průmysl, výroba malých nádrží a zařízení

### Doporučujeme

- + Typ upnutí R s vnějším závitem na brusném výseku: Větší přilnavá plocha umožňuje dosahování vyšší odolnosti proti mechanickému namáhání ve srovnání s typem upnutí S. Systém je kompatibilní s opěrnými talíři určenými pro podobné konkurenční výrobky.
- + Zrnitost 36/40/50/60 pro maximální úběr materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro dokončovací obrábění

### Výhody

- + Vynikající poměr ceny a výkonu
- + Univerzálně použitelné
- + Optimální použitelnost pro malé plochy
- + Dlouhá trvanlivost

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Bal. j.	
	QDISC-PE	34593649	38 x R	80	25000	100 KS
	34593651	51 x R	36	25000	100 KS	
	34593652	51 x R	40	25000	100 KS	
	34593654	51 x R	60	25000	100 KS	
	34593655	51 x R	80	25000	100 KS	
	34593656	51 x R	120	25000	100 KS	
	34593657	76 x R	36	20000	50 KS	
	34593658	76 x R	40	20000	50 KS	
	34593660	76 x R	60	20000	50 KS	
	34593661	76 x R	80	20000	50 KS	
	34593662	76 x R	120	20000	50 KS	