

Flexibilní brusiva - Quick-Change



Výseky SCM Quick-Change Discs PREMIUM

na běžnou a nerezovou ocel, neželezné kovy, plasty
a dřevo



Určeno pro

- + Pro snížení drsnosti povrchu, hlazení povrchů, čištění a zarovnávání svarů na nejrůznějších materiálech
- + Ideální pro těžko přístupná místa

Doporučujeme

- + Zrnitost EXTRA HRUBÝ / EXTRA STŘEDNÍ k čištění, odstranění rzi, odjehlení a pro lehký úběr materiálu
- + Zrnitost „GROB“ (hrubá) k čištění, odstranění rzi a nátěrů a také pro koncové úpravy „Final Finish“
- + Zrnitost „MEDIUM“ (střední) pro lehké čištění, odjehlení a koncové úpravy „Final Finish“
- + Zrnitost „SEHR FEIN“ (velmi jemná) jako poslední krok

Výhody

- + Nejkratší obráběcí čas díky snadné manipulaci a montáži
- + Univerzální použitelnost umožňuje ušetřit 1 až 3 pracovní úkony.
- + Nejlepší trvanlivost a velice dobrý úběr materiálu

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.	
	QDISC-VL	34422740	25 x R	SCM A HRUBÝ	25000	15000	50 KS
	34422743	25 x R	SCM A STŘEDNÍ	25000	15000	100 KS	
	34422746	25 x R	SCM A VELMI JEMNÝ	25000	15000	100 KS	
	34580506	38 x R	SCM A HRUBÝ	24000	14500	100 KS	
	34580509	38 x R	SCM A STŘEDNÍ	24000	14500	100 KS	
	34580581	38 x R	SCM A VELMI JEMNÝ	24000	14500	100 KS	
	112543	50 x R	SCM A HRUBÝ	24000	14500	50 KS	
	112546	50 x R	SCM A STŘEDNÍ	24000	14500	50 KS	
	112550	50 x R	SCM A VELMI JEMNÝ	24000	14500	50 KS	
	112589	50 x S	SCM A HRUBÝ	24000	14500	50 KS	
	112590	50 x S	SCM A STŘEDNÍ	24000	14500	50 KS	
	112591	50 x S	SCM A VELMI JEMNÝ	24000	14500	50 KS	
	34072700	75 x R	SCM A EX. HRUBÝ	20000	13000	25 KS	
	112551	75 x R	SCM A HRUBÝ	20000	13000	25 KS	
	34072701	75 x R	SCM A EX. STŘEDNÍ	20000	13000	25 KS	
	112581	75 x R	SCM A STŘEDNÍ	20000	13000	25 KS	
112588	75 x R	SCM A VELMI JEMNÝ	20000	13000	25 KS		