

# Abrasivos flexibles - Bandas



## Bandas PREMIUM ZA-P41 PC X

para acero y metales no férricos



### Aplicación

- + Para aplicaciones exigentes en acero y metales no férricos
- + En especial, también para aplicaciones en húmedo con aceite, emulsión o agua

### Recomendación

- + Tamaño del grano 40/60 para un máximo rendimiento de arranque
- + Tamaño del grano 80/120 para un acabado de superficie perfecto

### Ventajas

- + Rendimiento de arranque sobresaliente e ideal para el mecanizado a alta presión con zirconio duro
- + Baja formación de calor durante el desbaste gracias a la refrigeración-lubricación activa del aglomerante
- + Polialgodón resistente al desgaste para una construcción robusta de las bandas
- + Tamaños del grano 24, 36 y 100 disponibles a demanda

Forma	Número	Dimensión	Especificación	Grano	UE	
	BELT-PC	706422	50 x 1000	ZA-P41	80	12 Pzas.
	706463	75 x 2000	ZA-P41	40	10 Pzas.	
	706464	75 x 2000	ZA-P41	60	10 Pzas.	
	706465	75 x 2000	ZA-P41	80	10 Pzas.	
	706466	75 x 2000	ZA-P41	120	10 Pzas.	
	706494	100 x 915	ZA-P41	60	10 Pzas.	
	706497	100 x 915	ZA-P41	80	10 Pzas.	
	706499	100 x 915	ZA-P41	120	10 Pzas.	
	706500	100 x 1000	ZA-P41	40	10 Pzas.	
	706501	100 x 1000	ZA-P41	60	10 Pzas.	
	706502	100 x 1000	ZA-P41	80	10 Pzas.	
	706503	100 x 1000	ZA-P41	120	10 Pzas.	
	706504	150 x 2000	ZA-P41	40	10 Pzas.	
	706506	150 x 2000	ZA-P41	60	10 Pzas.	
	706507	150 x 2000	ZA-P41	80	10 Pzas.	