

Abrasivos flexibles - Quick-Change



DISCOS PREMIUM A-P01 PE Y Quick-Change

para acero, metales no férricos, plástico y madera



Aplicación




- + Para trabajos de desbaste generales en los materiales más diversos, como acero, metales no férricos, plástico y madera

Recomendación

- + Tamaño del grano 36/50/60 para un arranque de material máximo
- + Tamaño del grano 80/120 para afinado mecánico
- + Granos 36/50/60: soporte de polyester Granos 80/120: soporte de algodón

Ventajas

- + Máxima productividad gracias a un manejo sencillo
- + Base de poliéster de dos capas fuerte para una buena vida útil
- + También disponibles a demanda con grano fino (> 120)

Forma	Número	Dimensión	Grano	Max. RPM	UE	
 	QDISC-C	111584	50 x R	80	25000	50 Pzas.
		111585	50 x R	120	25000	50 Pzas.
		112283	50 x S	80	25000	50 Pzas.
		112298	50 x S	120	25000	50 Pzas.
		112205	75 x R	80	20000	25 Pzas.
		112242	75 x R	120	20000	25 Pzas.
	QDISC-PE	111562	50 x R	24	25000	50 Pzas.
		111567	50 x R	36	25000	50 Pzas.
		111570	50 x R	40	25000	50 Pzas.
		111577	50 x R	60	25000	50 Pzas.
		112254	50 x S	36	25000	50 Pzas.
		112273	50 x S	50	25000	50 Pzas.
		111611	75 x R	24	20000	25 Pzas.
		111631	75 x R	36	20000	25 Pzas.
	112203	75 x R	40	20000	25 Pzas.	
	112204	75 x R	60	20000	25 Pzas.	